


Pflegekennzeichen



The fresher company.

Waschen:



Normalwaschgang	Schonwaschgang	Normalwaschgang	Schonwaschgang	Normalwaschgang	Schonwaschgang	Spezial-Schonwaschgang	Schonwaschgang	Handwäsche	nicht waschen

Die Zahlen im Waschbottich entsprechen den maximalen Waschttemperaturen, die nicht überschritten werden dürfen. - Der Balken unterhalb des Waschbottichs verlangt nach einer (mechanisch) milderen Behandlung (zum Beispiel Schongang). Er kennzeichnet Waschzyklen die sich zum Beispiel für pflegeleichte und mechanisch empfindliche Artikel eignen.

Nass-reinigen:



Dieses Symbol steht für waschbares Textilmaterial. Das Nassreinigungsverfahren entspricht einem Schonwaschverfahren.	Dieses Symbol steht für nassreinigungstechnisch empfindliche Textilien. Die Mechanik beim Nassreinigungsprozess ist wesentlich geringer als bei einem Wollwaschgang in der Haushaltsmaschine. Die Trocknung erfolgt bis zu einem Restfeuchtigkeitsgehalt von ca. 15%.	Dieses Symbol steht für nassreinigungstechnisch sehr empfindliche Textilien. Die Mechanik bei der Nassreinigung wird noch stärker als bei dem Verfahren für empfindliche Textilien reduziert. Die Trocknung erfolgt nicht im Tumbler, sondern nach dem Auflockern an der Luft.


Chemisch-reinigen:



normale Kleidung	normale Kleidung	reinigungstechnisch empfindliche Kleidung	normale Kleidung	reinigungstechnisch empfindliche Kleidung	Nicht chemisch reinigen
allgemein übliche Lösemittel	Perchlorethylen		Kohlenwasserstoffe		

Reinigungstechnisch empfindliche Textilien müssen unter schonenden Bedingungen gereinigt werden. Unterbeladung der Trommel bis zu 30%, kein Wasserzusatz, hoher Flottenstand. Reduzierung der Reinigungszeit und der Trocknungstemperatur.

Chloren:



Chlorbleiche erlaubt	Chlorbleiche nicht erlaubt

Tumbler-Trocknung:



Trocknen mit normaler thermischer Belastung	Trocknen mit reduzierter thermischer Belastung	Trocknen im Tumbler nicht möglich

Die Punkte kennzeichnen die Trocknungsstufe der Tumbler (Wäschetrockner)

- bis 50° C Warentemperatur
- bis 70° C Warentemperatur

Bügeln und Dämpfen:



heiß bügeln	mäßig heiß bügeln	nicht heiß bügeln	nicht bügeln
200° C	150° C	110° C	

Textilien mit der Faser-Kennzeichnung Polyacrylnitril dürfen nicht gedämpft werden. Das Bügeln bei schwacher Einstellung ist ohne Schaden möglich, während bei Einwirkung von Dampf (feuchter Hitze) Maßveränderungen eintreten können.